


Schematische Übersicht der Anlage



- Deckendurchbruch

Durchbruch mit HT-Rohr



Holzwanne, Manschette, Verschraubungen




Durchbruch von oben, mit Ablauf Filter



- Überlaufschacht

Überlaufschacht von Oben



Überlaufschacht oberhalb Wasserspiegel



Überlaufschacht von schräg oben, mit unterer Bohrung




- Filter



Durchbruch von oben, mit Ablauf Filter




Klarwasserkammer mit Heizspirale



Schellen und Befestigung



Befestigung Heizwendel



- UO-Filter

Gesamtansicht (Leitungswasserspeisung noch provisorisch)



Pumpe, Filter, Membrane



Deckendurchbruch



Sonstiges:

- Alle Arbeiten aus Glas und das Stahlgestell wurden von Stefan Klebsch www.aquaglas.de ausgeführt.
- Die Heizwendel wurde über ein Rohr gewickelt.
- Die restlichen Arbeiten wurden von mir selber vollendet und können von jedem halbwegs ambitionierten Bastler nachvollzogen werden.
- Exemplarisch, ein weiblicher Bewohner:

